

Ansøgning om tilskud til renovering af faciliteter på Brændgårdskolen

Madkundskab

Brændgårdskolen har ansøgt om renovering af madkundskabslokalet flere gange. Lokalet er stadig i ringe stand og det er højaktuelt med en forbedring af faciliteterne-se bilag og beskrivelser.

Idræt

Omklædningsrum, depotrum kræver en gennemgående renovering. Mange elever/fritidsbrugere klager over standen på omklædningsrum. De mener, at rummene er "ulækre" og ikke tidssvarende. HF/VUC har lige renoveret to omklædningsrum, så de er tidssvarende-se bilag.

2 depotrum mangler at få etableret trævæg med dør, så rummet kan aflåses.

Gangareal idræt

Gangareal i kælderen danner passagevej til omklædning og hal. Denne er sundhedsmæssig i dårlig stand pga. huller ved gammel rørføring/isolering. Ligeledes er der store huller i betongulv og på trapper, der bør udbedres.

Gulve

Brændgårdskolens gulvarealer/linoleum skal udskiftes, da de er hullede og nedslidte. Rengøring af gulvene er besværliggjort og sundhedsmæssigt uforsvarligt. Skolens budget til indvendig vedligehold kan ikke forstå en renovering og udskiftning af linoleum på gulvareal-se bilag.

/Dorte Lorentzen
Skoleleder

Idrætsskole ▪ Musikprofilskole ▪ International linje ▪ Talentklasser
- Vi styrer mod stor faglighed, sundhed, sang, sprog & sammenhold