

Delopland A (nord og syd) samt delopland B og C - Skjern Å vandløbssystem

Vandløb	Bemærkninger	Handling	Opfølgning efterår 2013
Østerbjerg Bæk	Vandløbet trænger til grødeskæring/oprensning på strækningen nedenfor hans ejendom.	Der laves et opfølgende tilsyn, hvor der tages stilling til behovet for ekstraordinær vedligeholdelse.	Vandløbet er vedligeholdt med mejekurv på en ca. 2 km strækning sidst i oktober 2013.
Trindkjær Bæk	Problemer med afvanding af hans jord ved Trindkjær Bæk nær udløb i Fjederholt Å.	Der laves et opfølgende tilsyn.	Vandløbet er vedligeholdt med mejekurv medio november 2013.
Boelsvad Bæk	Tilfreds med vandløbsvedligeholdelsen i Boelsvad Bæk	Ingen.	
Vandløb i Arnborg ved Xvej.	Behov for grødeskæring i vandløbet.	Vandløbet er privat, dvs. lodsejerne skal selv stå for vandløbsvedligeholdelsen. Lodsejeren orienteres om dette.	Lodsejer er orienteret om at vandløbet er privat og vedligeholdelsen af vandløbet påhviler lodsejerne.
Fjederholt Å	Vandstanden er høj i Fjederholt Å. NN mener dette skyldes udlægning af gydebanks ifbm. Fjederholt Å projektet.	Henvendelsen drejer sig om en i gangværende sag. Der er afholdt møder med lodsejerne og iværksat foranstaltninger. Såfremt NN ikke har deltaget i dette møde skal han orienteres.	Gydebankerne er sænket 2 steder efter aftale med lodsejerne.
Vandløb nær Xvej i Sandet	Problemer med afvanding af hans marker. NN1 mener dette skyldes, at NN2 spærrer for vandet længere nedstrøms nær Kulsøerne.	Der laves et opfølgende tilsyn.	NN2 spærrer for vandet. Herning Kommune har bedt NN2 om at fjerne spærringen. Spærringen er fjernet medio november 2013.
Skjern Å	Vandløbet graver sig ind på hans jord nær Xvej.	Der laves et opfølgende tilsyn.	Aftalt tilsyn med lodsejeren medio november 2013.
Rind Å	Afskårne træer og grene fra træbeskæring langs Rind Å er lagt op på hans jord, således at han ikke kan slå arealer langs med åen.	Aftalt at entreprenøren næste år forsøger at lægge træer og buske langs med vandløbskanten. Kan dette ikke lade sig gøre kontaktes lodsejeren.	Se handling

Kærbæk	Behov for koordinering af grødeskæringen i vandløbet mellem Ringkøbing—Skjern Kommune og Herning Kommune	Der er lavet aftale med lodsejer.	Det er aftalt med lodsejerne, at vandløbet måles op og resultatet af opmålingen skal afgøre, om vandløbet skal vedligeholdes med gravemaskine/mejekurv.
Fjederholt Å	Er tilfreds med vandløbsmyndigheden.	Ingen.	Se handling
Skjern Å	Forespørgsel vedrørende beskæring af træer og buske i ådalen – hvad må han selv gøre, og hvad gør kommunen.	Der er lavet aftale med lodsejer.	Se handling
Sdr. Felding Bæk (vandløb mellem Karstoft og Sdr. Felding)	Ønsker vandløbet vedligeholdt mere.	Der er lavet aftale med lodsejer.	Det er aftalt med lodsejeren at vandløbet Østerbjerge bæk gøres bredere på en ca. 50 meter strækning. Opgaven er udført medio november 2013.
Omløbsstryg ved Rind Å/Skjern Å	Omløbsstryget trænger til grødeskæring.	Der laves et opfølgende tilsyn.	Strækningen er vedligeholdt i august.
Birkmose Bæk	Det gamle åløb ved det "nye" okkeranlæg ved Birkmose Bæk trænger til grødeskæring/oprensning. NN har drænuvløb til denne strækning.	Aftalt at NN markerer drænuvløb i marken, og at vi tager på et opfølgende tilsyn.	Det gamle åløb ved okkeranlægget er grødeskåret i efteråret 2013. Det er aftalt, at strækningen fremadrettet grødeskæres én gang årligt.
Hjælland Bæk	Ønsker blot at kende grødeskæringstermin m.m. for Hjælland Bæk. NN har ikke problemer med afvandingen fra hans marker ved vandløbet.	Der er lavet aftale med lodsejer.	Se handling
Grøft ved Hallund Bæk nær Xvej Hallund Bæk (opstrøms okkersøen)	Grøft ved Hallund Bæk nær Xvej trænger til oprensning. Vandløbet er blevet bredere end regulativet foreskriver.	Der er lavet aftale med lodsejer.	Det er aftalt med lodsejeren at træer og buske langs med vandløbet beskæres. Bredden på vandløbet er ifølge regulativet overholdt.
Vandløb på hans ejendom (muligvis Låsevase Bæk)	Langsomtløbende vandløb – hvordan kan forholdene forbedres?	Der laves et opfølgende tilsyn.	Der er foretaget tilsyn med lodsejer ved den private grøft. Lodsejer er vejledt om forholdene omkring grøften.

Lodsejere indenfor delaftale D blev kontaktet i forbindelse med deres ønske i brugertilfredshedsundersøgelsen 2013.

Vandløb	Bemærkninger	Handling	Opfølgning efterår 2013
Sdr. Mose Grøft	Bemærkninger til træbeskæring og en skalapæl, der er beskadiget.	Møde er aftalt.	Der er udført træbeskæring, og grødeskæringen er lavet med mejekurv.
Sdr. Mose grøft	Mener vi bør have mere kvalitet for de grødeskæringspenge vi bruger. Mener ikke mejekurven gør sit arbejde ordentligt. Lodsejer medgiver, at vi har mødtes tidligere omkring denne problemstilling, og at der er skåret træ i efteråret, således at mejekurven bedre kan komme til.	Indkaldes til samme møde til en fælles afklaring af problemerne.	Ingen videre handling.
Nordre Tværmosegrøft	Utilfreds med de afvandingsmæssige forhold. Mener vandløbet trænger til at blive rensset godt og grundigt op.	Møde er aftalt i august. Her vil blive målt nogle punkter op og sat fokus på de mange uhenigtsmæssige rør/private krydsninger i vandløbet.	Opfølgning følger.
Storå	Efterlyste oplysninger på et projekt, der har været sendt i høring (gammelt vadested i Storå) – ville gerne have projektet gennemført.		Ingen videre handling. Men det er noteret at følge bedre op på projekternes videre forløb.
Røjenkær Bæk systemet	Vil gerne have oprenset noget af det sand, der er føjet ned i vandløbene i løbet af foråret. Der er tidligere lavet en aftale om oprensning af det pågældende vandløb i forbindelse med den ordinære grødeskæring (tørlagte vandløb) – så lodsejer medgiver, at der sandsynligvis allerede er en løsning på problemet.	Vi tales ved efter den ordinære grødeskæring.	Der aftales møde med lodsejer-lauget, efter deres ønske og behov.
Lundby Bæk	Bedre rydning af vandløbet. Græsningsarealer forsumper.	Møde er aftalt.	Der er udført grødeskæring på en længere strækning i Lundby Bæk.

Sunds Nørreå	Ønsker "rundbarbering" af Sunds Nørreå 3 gange om året.	Aftalt at han møder op til lodsejerlaugets generalforsamling, hvor vi fælles gennemgår årets grødeskæring.	Generalforsamling i lauset blev afholdt 5. november 2013. Pågældende lodsejer mødte ikke op.
Malmkær Bæk	Stor forskel på grødeskæring imellem de to kommuner. Dog var det faktisk den samme entreprenør, som kørte derude sidste år.	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.	Tilsyn viser, at der ikke er synlig forskel på vandløbets profil. og forespørgsel hos Ikat- Brande Kommune viser, at der på begge sider af kommunegrænsen, skæres grøde med mejekurv. Et tilsyn ved nærliggende vandløb, der ligeledes løber fra Ikat-Brande Kommune til Herning Kommune viser en overdimensionering af vandløbet på Ikat-Brande siden. Herning Kommune grødeskærer til regulativmæssige dimensioner.
Hodsager Lilleå tilløb	Mere maskine ! Mere grødeskæring for pengene. Vi fik en snak om omkostninger og fordele og ulemper/ muligheder ved anvendelsen af maskine.	Ingen yderligere opfølgning Det er mere en principiel tilkendegivelse.	

Delopland F (kun den første) og deloplande E, G og H

Vandløb	Bemærkninger	Handling	Opfølgning efterår 2013
Tarbæk (privat vandløb)	Er tilfreds.	Ingen.	
Lækmose Bæk	Synes at vandløbet er blevet for smalt og bunden for høj.	Aftale om tilsyn i august.	Der har været tilsyn og efterfølgende brug af mejekurv.
Fuglkær Å	Der sker for lidt og engen bliver mere og mere våd	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.	Vedligeholdelsen er netop afsluttet og lodsejer kontaktes i nær fremtid.
Nybo Bæk	Tilfreds. Vil gerne orienteres om grædeskæring et par dage før, så han kan hjælpe til.	Opringning ved grædeskæring.	Glippede på grund af manglende kommunikation med entreprenør.
Gjellerup Kanal	Problemer med for høj vandstand ovenfor motorvej.	Der laves et opfølgende tilsyn, og vi vender tilbage.	Der udføres opmåling i efteråret – problemet er sandsynligvis tilbagestuvning fra Herningsholm Å.
Tæve Bæk	Ønsker sandfang oprenset på grund af for meget sand i vandløbet.	Sandfanget vil blive tømt.	Sandfang vil blive tømt i forbindelse med den eksisterende delaftale.
Løven Å	Savner gammeldags oprensning – brinker skrider ned.	Der laves et opfølgende tilsyn. Lodsejer afmærker dræn og vi vender tilbage.	Der er lavet tilsyn uden at finde alvorlige problemer med brinkerne.
Halkær Bæk	Manglende oprensning	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.	Lodsejer tilfreds med årets vedligeholdelse.
Tæve Bæk/Løven Å	For meget sand og bunden for høj.	Ved tilsyn har vi konstateret ulovligt vandingssted hos lodsejer. Vi holder øje med bunden før efterårets vedligeholdelse.	Der er enorm sandtransport i systemet, som forsøges opsporet – der udføres opmåling i efteråret.
Stormosegrøft	Ønskede ikke oprensning af vandløb.	Ingen.	
Hammerum Bæk	Er utilfreds med at reguleringsprojekt har fået vandløbet til at slynge sig og skjule drænudløb.	Vandløbet er blevet oprenset og dræn forsøgt fundet uden held – ikke en kommunal opgave.	
Fastrup m.m.	Ønsker ikke kontakt.	Ingen.	