

Delopland A (nord og syd) samt B og C - Skjern Å vandløbssystem

Lodsejer	Vandløb	Bemærkninger	Handling
	Østerbjerge Bæk	Vandløbet trænger til grødeskæring/oprensning på strækningen nedenfor hans ejendom.	Der laves et opfølgende tilsyn, hvor der tages stilling til behovet for ekstraordinær vedligeholdelse
	Trindkjær Bæk	Problemer med afvanding af hans jord ved Trindkjær Bæk nær udløb i Fjederholt Å.	Der laves et opfølgende tilsyn.
	Boelsvad Bæk	Tilfreds med vandløbsvedligeholdelsen i Boelsvad Bæk	Ingen
	Vandløb i Arnborg ved Xvej.	Behov for grødeskæring i vandløbet.	Vandløbet er privat, dvs. lodsejerne skal selv stå for vandløbsvedligeholdelsen. Lodsejeren skal orienteres om dette.
	Fjederholt Å	Vandstanden er høj i Fjederholt Å. NN mener dette skyldes udlægning af gydebanks ifbm. Fjederholt Å projektet.	Henvendelsen drejer sig om en i gangværende sag. Der er afholdt møder med lodsejerne og iværksat foranstaltninger. Såfremt NN ikke har deltaget i dette møde skal ham orienteres om dette.
	Vandløb nær Xvej i Sandet	Problemer med afvanding af hans marker. NN1 mener dette skyldes at NN2 spærrer for vandet længere nedstrøms nær Kulsøerne.	Der laves et opfølgende tilsyn.
	Skjern Å	Vandløbet graver sig ind på hans jord nær Xvej.	Der laves et opfølgende tilsyn
	Rind Å	Afskårne træer og grene fra træbeskæring langs Rind Å er lagt op på hans jord, således at han ikke kan slå arealer langs med åen.	Aftalt at entreprenøren næste år forsøger at lægge træer og buske langs med vandløbskanten. Kan dette ikke lade sig gøre kontaktes lodsejeren.
	Kærbæk	Behov for koordinering af grødeskæringen i vandløbet mellem RKSK og	Der er lavet aftale med lodsejer.

		Herning Kommune	
	Fjederholt Å	Er tilfreds med vandløbsmyndigheden	Ingen
	Skjern Å	Forespørgsel vedrørende beskæring af træer og buske i ådalen – hvad må han selv gøre og hvad gør kommunen.	Der er lavet aftale med lodsejer.
	Sdr. Felding Bæk (vandløb mellem Karstoft og Sdr. Felding)	Ønsker vandløbet vedligeholdt mere.	Der er lavet aftale med lodsejer.
	Omløbsstryg ved Rind Å/Skjern Å	Omløbsstryget trænger til grødeskæring.	Der laves et opfølgende tilsyn.
	Birkmose Bæk	Det gamle åløb ved det "nye" okkeranlæg ved Birkmose Bæk trænger til grødeskæring/oprensning. NN har drænuvløb til denne strækning.	Aftalt at NN markerer drænuvløb i marken og at vi tager på et opfølgende tilsyn.
	Hjælland Bæk	Ønsker blot at kende grødeskæringstermin m.m. for Hjælland Bæk. NN har ikke problemer med afvandingen fra hans marker ved vandløbet.	Der er lavet aftale med lodsejer.
	Grøft ved Hallund Bæk nær Xvej Hallund Bæk (opstrøms okkersøen)	Grøft ved Hallund Bæk nær Xvej trænger til oprensning. Vandløbet er blevet bredere end regulativet foreskriver.	Der er lavet aftale med lodsejer.
	Vandløb på hans ejendom (muligvis Låsevase Bæk)	Langsomtløbende vandløb – hvordan kan forholdene forbedres?	Der laves et opfølgende tilsyn.

Lodsejere indenfor delaftale D (Storå)

Lodsejer	Vandløb	Bemærkninger	Handling
	Sdr. Mose Grøft	Bemærkninger til træbeskæring og en skalapæl der er beskadiget.	Møde er aftalt
	Nordre Tværmosegrøft	Utilfreds med de afvandingmæssige forhold. Mener vandløbet trænger til at blive rensset godt og grundigt op.	Møde er aftalt i august. Her vil der blive målt nogle punkter op og set nærmere på rør/private krydsninger i vandløbet.

	Sdr. Mose grøft	Mener vi bør have mere kvalitet for de grødeskæringspenge vi bruger. Mener ikke mejekurven gør sit arbejde ordentligt. Lodsejer medgiver at vi har mødtes tidligere omkring denne problemstilling, og at der er skåret træ i efteråret, således at mejekurven bedre kan komme til.	Han indkaldes til samme med NN til en fælles afklaring af problemerne.
	Storå	Efterlyste oplysninger på et projekt der har været sendt i høring (gammelt vadested i Storå) – ville gerne have projektet gennemført.	Projektet er udskudt ind til videre.
	Røjenkær Bæk systemet	Vil gerne have oprenset noget af det sand der er føjet ned i vandløbene i løbet af foråret. Der er tidligere lavet en aftale om oprensning af de pågældende vandløb i forbindelse med den ordinære grødeskæring (tørlagte vandløb) – så lodsejer medgiver at der sandsynligvis allerede er en løsning på problemet.	Vi tales ved efter den ordinære grødeskæring.
	Lundby Bæk	Bedre rydning af vandløbet. Græsningsarealer forsummer.	Møde er aftalt
	Sunds Nørreå	Ønsker ”rundbarbering” af Sunds Nørreå 3 gange om året.	Vi aftalte at han møder op til lodsejerlaugets generalforsamling, hvor vi fælles gennemgår årets grødeskæring.
	Malmkær Bæk	Stor forskel på grødeskæring imellem de to kommuner. Dog var det faktisk den samme entreprenør,	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.

		som kørte derude sidste år...	
	Hodsager Lilleå tilløb	Mere maskine. Mere grødeskæring for pengene. Vi fik en snak om omkostninger og fordele og ulemper/muligheder ved anvendelsen af maskine.	Ingen yderligere opfølgning Det er mere en principiel tilkendegivelse.

Deloplånd F (Karup Å - kun den første) og deloplände E, G og H (Storå)

Lodsejer	Vandløb	Bemærkninger	Handling
	Tarbæk (privat vandløb)	Er tilfreds	Ingen
	Lækmosse Bæk	Synes at vandløbet er blevet for smalt og bunden for høj	Aftale om tilsyn i august
	Fuglkær Å	Der sker for lidt og engen bliver mere og mere våd	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.
	Nybo Bæk	Tilfreds. Vil gerne orienteres om grødeskæring et par dage før så han kan hjælpe til.	Opringning ved grødeskæring.
	Gjellerup Kanal	Problemer med for høj vandstand ovenfor motorvej	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.
	Tæve Bæk	Ønsker sandfang oprenset på grund af for meget sand i vandløbet	Sandfanget vil blive tømt.
	Løven Å	Savner gammeldags oprensning – brinker skrider ned.	Der laves et opfølgende tilsyn, lodsejer afmærker dræn og vi vender tilbage.
	Halkær Bæk	Manglende oprensning	Der laves et opfølgende tilsyn og vi vender tilbage.
	Tæve Bæk/Løven Å	For meget sand og bunden for høj.	Ved tilsyn har vi konstateret ulovligt vandingssted

			hos lodsejer, som giver meget sand/jord i vandløbet. Vi holder øje med bunden før efterårets vedligeholdelse.
	Stormosegrøft	Ønskede ikke oprensning af vandløb.	Ingen.
	Hammerum Bæk	Er utilfreds med at reguleringsprojekt har fået vandløbet til at slynge sig og skjule dræneløb.	Vandløbet er blevet oprenset og dræn forsøgt fundet uden held – ikke en kommunal opgave.
	Fastrup m.m.	Ønsker ikke kontakt.	Ingen.