

Evaluering af tilsynskampagne med fokus på ensilagepladser.


Herning Kommune har i 2018 valgt at sætte fokus på indretning af ensilagepladser og afløb i tilknytning hertil.

I forbindelse med tilsynskampagnen er der i samarbejde med de lokale landbrugsorganisationer udarbejdet et informationsbrev, hvor gældende regler omkring ensilagepladser er opsummeret. Informationsbrevet er sendt til alle landbrug i Herning Kommune med ensilageplads. Derudover er der gennemført 11 uvarslede fysiske tilsyn hvor det udelukkende er ensilagepladserne der er blevet kontrolleret. De ensilagepladser der er etableret på husdyrbrug hvor der i 2018 er gennemført basistilsyn indgår også i datagrundlaget for tilsynskampagnen 2018.

Tilsynskampagnens resultat

Der er udsendt 189 informationsbreve og gennemført 72 fysiske kampagnetilsyn.

De 72 fysiske tilsyn medførte i alt 39 håndhævelser fordelt på 27 ejendomme.




Figur 1: Fordeling af antal håndhævelser pr. tilsyn

De 39 indskærpelser fordelte sig således, at 19 skyldtes manglende eller tilstoppede afløb. 10 omhandlede manglende 2 meters randzone eller 1 meter høj mur. 3 skyldtes at den opførte ensilageplads ikke var godkendt. I 2 tilfælde var der ensilageanlæggets sider eller bund ikke tætte. I andre 2 tilfælde kunne overfladevand løbe ind på ensilagepladsen og i et enkelt tilfælde blev det præciseret at kun restvand, der indeholder mindre en 300 g kvælstof pr. ton vand må udsprinkles.

ÅRSAG TIL HÅNDHÆVELSE

- Indretning i forhold til overfaldevand
- Manglende eller tilstoppede afløb
- Manglende randzone eller mur
- Utæt side eller mur
- Udsprinkling
- Lovliggørelse af ensilageplads




Figur 2: Indskærpelserne fordelte sig på seks kategorier, manglende eller tilstoppede afløb, manglende randzone eller mur, indretning i forhold til overfladevand, utæt side eller mur, udsprinkling og lovliggørelse af ensilageplads.

Uvarslede tilsyn


11 af de 72 tilsyn blev udført som uvarslede tilsyn, udvalgt på baggrund af tidligere indskærpelser vedrørende ensilagepladser på ejendommen.

FORDELING AF HÅNDHÆVELSER PR. UVARSLET TILSYN

- 0 håndhævelser
- 1 håndhævelse
- 2 håndhævelser
- 3 håndhævelser
- 4 håndhævelser



Figur 3: Fordeling af antal håndhævelser pr. uvarslet tilsyn



Figur 4: Indskærpelserne vedrørende uvarslede tilsyn fordelte sig på seks kategorier, manglende eller tilstoppede afløb, manglende randzone eller mur, indretning i forhold til overfladevand og utæt side eller mur.

Baggrund for tilsynskampagnen

Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, jf. § 6 i tilsynsbekendtgørelsen. En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema. Der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen vurderes.

Mål

Der er to overordnede formål med en tilsynskampagne med fokus på ensilagepladser. For det første vil tilsynskampagnen sætte fokus på lovgivningen vedrørende ensilagepladser. Ved at informere landmændene om hvilket regelsæt der er gældende på området er målet at der fremover vil være færre håndhævelser på området. For det andet er Herning Kommunes registreringssystem GeoEnviron ikke opdateret. Ved at opfordre landmændene til at henvende sig, hvis der ikke længere findes en ensilageplads på deres ejendom eller hvis ensilagepladser ikke benyttes, vil Herning Kommunes viden om ensilagepladser i kommunen blive opdateret.

Kort beskrivelser af tilsynskampagnen

Der blev sendt informationsbreve ud til alle ejendomme med registreret dyrehold og ensilageplads. Herefter blev der udvalgt 11 ejendomme hvor der blev foretaget uvarslede fysiske tilsyn. Derudover blev ensilagepladser på de planlagte tilsyn kontrolleret i de tilfælde det var relevant. De uvarslede fysiske tilsyn blev udvalgt på baggrund af tidligere indskærpelser vedrørende ensilagepladser på ejendommen. Følgende 6 punkter blev gennemgået i forbindelse med tilsynene:

1. Ensilagepladsens indretning.
2. Ensilagepladsens afløb.
3. Ensilagepladsens sidebegrænsning og bund.
4. Ensilagepladsens tæthed.

5. Udsprinkling.
6. Lovlighed af ensilagepladsen.

Tilsynene blev udført som "lyntilsyn", hvilket vil sige at miljømedarbejderen medbragte et afkrydsningsskema med ovenstående 6 punkter og på stedet orienterede om eventuelle håndhævelser. Landmand og miljømedarbejder underskrev herefter skemaet, der blev taget et billede af skemaet. Det fysiske skema blev udleveret til landmanden og billedet af skemaet blev journaliseret. Dermed blev sagsbehandlingen overstået på stedet. Miljømedarbejderen gav landmanden mulighed for hurtigt at udbedre eventuelle mangler og sende billeddokumentation herpå inden for en kort tidsramme og dermed undgå en indskærpelse af forholdet.

Har vi så nået vores mål?

Herning Kommunes registreringssystem GeoEnviron er nu opdateret på baggrund af de mange henvendelser, der blev modtaget efter at have sendt informationsbrevet ud til alle landbrug med dyrehold og ensilageplads.

Det ser desværre ikke ud til at informationskampagnen har givet anledning til færre håndhævelser i forhold til tidligere år. Der skete i forbindelse med tilsynskampagnen 0,54 håndhævelser pr. tilsyn i forhold til lovgivningen vedrørende ensilagepladser. På de 11 uvarslede tilsyn var der i gennemsnit 1,18 håndhævelser vedrørende ensilagepladser pr. tilsyn.

Lyntilsynene blev godt modtaget og lettede sagsbehandlingen betydeligt, hvilket taler for en gentagelse i forbindelse med andre kampagnetilsyn☺